

**Функциональные обязанности
Ведущий инженер по системе менеджмента качества
Управления ИСМ: качество, ОЗОБТ и ЭМ**

Ведущий инженер по системе менеджмента качества обязан:

1. Работать в соответствии с требованием действующей ИСМ разработанной на основе МС ИСО 9001, 14001, OHSAS 18001.
2. Поддерживать ИСМ и документацию в рабочем состоянии, а также содействовать постоянному ее улучшению.
3. Обеспечивать сохранность документации и данных об ИСМ.
4. Предотвращать непреднамеренное использование устаревших документов и их соответствующую идентификацию, если они сохраняются по какой-либо причине.
5. Формировать политику и цели в области качества.
6. Вносить изменения в документацию ИСМ в соответствии с требованиями Заказчика, и регистрировать их.
7. Проводить внутренние аудиты ИСМ: СМК, СМ ОЗОБТ, СЭМ.
8. Проводить тренинги для сотрудников Компании.
9. Оказывать содействие в организации и проведении ре-сертификационных и инспекционных аудитов со стороны Органа по сертификации.
10. Выполнять работу по приемке и передаче документации ИСМ, поступающей в Управление ИСМ и передаваемой управлением с оформлением соответствующих учетных документов.
11. Контролировать идентификацию документации ИСМ, поступающей от Исполнителей работ на соответствие установленным требованиям.
12. Поддерживать в рабочем состоянии документооборот Управления ИСМ, номенклатуру дел и папки.
13. Участвовать в семинарах, конкурсах, выставках посвященных Интегрированной системы менеджмента.
14. Выполнять требования выставляемые Заказчиком.
15. Проводить обучение по ИСМ для работников Компании.
16. Выполнять работу по делопроизводству Управления ИСМ, вести работу по формированию и сдаче документов в архив.

Ознакомлен: _____